

## CARVER CARVER 38 SUPER SPORT 135000€ - 2005

### General

Astillero :	CARVER
Modelo :	CARVER 38 SUPER SPORT
Año :	2005
Material :	
Eslora :	11,26
Manda :	3,94
Calado :	0,8
Quilla :	
Casco :	
Peso (toneladas) :	0
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	2
Camarotes para marineros :	0
Baños :	1
Tipo de WC :	
Numero de literas :	4
Flybridge :	Oui

### Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Oui

### Motores

Marca :	YANMAR
Modelo motor :	
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	315
Detalles motor :	
Horas :	675
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	1260

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	6
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	350
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Non
Motor fuera de borda :	Non
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Oui		
Toldo bañera :	Oui		
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Non		
Bañera en teka :	Non		

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios :	