

## MF CURTIS LOOE AMIRA 203000€ - 1933

### General

Astillero :	MF CURTIS LOOE
Modelo :	AMIRA
Año :	1933
Material :	Bois
Eslora :	16,04
Manda :	3,66
Calado :	1,7
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	30
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	Non
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	1
Tipo de WC :	
Numero de literas :	0
Flybridge :	

### Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Non
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Oui
Microondas :	Non
Horno :	Oui
Calefacción :	
Quemador :	Gas
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Non
TV :	Non
Radio CD :	Non
Altavoces exteriores :	Non
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

### Motores

Marca :	FORD LEHMAN
Modelo motor :	2715E1
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	1
Potencia unidad :	110
Detalles motor :	
Horas :	0
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	450

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Non
Hélice de popa :	Oui
Generador :	Non
Detalles generador :	
Número de baterías :	6
Aire acondicionado :	Non
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	780
Flaps :	Non
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Non	hidráulico :
Pescantes :	Non	
Plataforma de baño :	Oui	
Escalera de baño :	Oui	
Molinete eléctrico :	Oui	
Colchonetas :	Non	
Toldo parabrisas :	Non	
Toldo invierno :	Non	
Toldo bañera :	Oui	
Capota antirociones :	Non	
Génova enrollable :	Non	
Spinnaker :	Non	
Lazy bag :	Non	
Lazy jack :	Non	
Número de mástil :	0	
Tangón :	Non	
Segundo estay :	Non	
Cubierta en teka :	Non	
Bañera en teka :	Non	

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios :	