

## HIPTIMCO MARINE TRAWLER 40 69000€ - 1978

### Général

Constructeur :	HIPTIMCO MARINE
Modèle :	TRAWLER 40
Année :	1978
Matériau :	GRP Poly
Longueur :	12,8
Largeur :	4,2
Tirant d'eau mini :	1,2
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	0
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Français

### Aménagements

Nb de cabines doubles :	2
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Marin
Nb de couchettes :	6
Flybridge :	Oui

### Electronique

Radar :	Non
Détail radar :	
Pilote automatique :	Non
Détail pilote :	
Régulateur d'allure :	
Sondeur :	Non
Détail sondeur :	
GPS :	Non
Détail GPS :	
Traceur de carte :	Non
Détail traceur :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Dessalinisateur :	Non
Détail dessalinisateur :	

### Confort

Fabrique de glaçons :	Non
Réfrigérateur :	1
Congélateur :	Oui
Micro-onde :	Oui
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Gaz
Lave ligne :	Oui
Lave vaisselle :	Non
Antenne TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Non
DVD :	Non
Antenne TV Sat :	Non

### Moteurs

Marque :	FORD LEHMAN
Modèle moteur :	
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni. (CV) :	120
Détail moteur :	
Heures :	2030
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	1200

### Equipements principaux

Propulseur avant :	Non
Propulseur arrière :	Non
Groupe électrogène :	Non
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	3
Climatisation :	Non
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Non
Capacité eau :	1000
Flaps :	Oui
Mouillage :	1
Annexe :	Non
Moteur annexe :	Non
Détail annexe mot. :	

### Equipements extérieurs

Passerelle :	Oui	Hydraulique :
Bossoirs :	Oui	
Plate-forme AR :	Oui	
Echelle de bain :	Oui	
Guindeau électrique :	Oui	
Matelas bain de soleil :	Non	
Taud de pare-brise :	Oui	
Taud d'hivernage :	Non	
Taud cockpit :	Non	
Capote de roof :		
Génois sur enrouleur :		
Spinnaker :		
Lazy bag :		
Lazy jack :		
Mât :	0	
Tangon :		
Second étai :		
Pont teck :	Oui	
Cockpit en teck :	Oui	

### Divers

Traitement curratif osmose :	Année :
Traitement préventif osmose :	Année :
Commentaires :	