

RIVA SARNICO RIVA 38 SPECIAL BRAVO 55000€ - 1984

Général

Constructeur :	RIVA SARNICO
Modèle :	RIVA 38 SPECIAL BRAVO
Année :	1984
Matériau :	
Longueur :	11,6
Largeur :	3,76
Tirant d'eau mini :	1,1
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	0
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	Non
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Français

Aménagements

Nb de cabines doubles :	1
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Electrique
Nb de couchettes :	4
Flybridge :	Non

Electronique

Radar :	Non
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	RAYMARINE
Régulateur d'allure :	Non
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	GARMIN
GPS :	Oui
Détail GPS :	GARMKIN 2006 C
Traceur de carte :	Oui
Détail traceur :	GARMKIN 2006 C
Navtex :	Non
VHF :	Non
Girouette anémo. :	Non
Convert. 12/220 :	Non
Dessalinisateur :	Non
Détail dessalinisateur :	

Confort

Fabrique de glaçons :	Non
Réfrigérateur :	1
Congélateur :	Non
Micro-onde :	Non
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Gaz
Lave linge :	Non
Lave vaisselle :	Non
Antenne TV :	Non
TV :	Non
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Oui
DVD :	Oui
Antenne TV Sat :	Non

Moteurs

Marque :	CUMMINS
Modèle moteur :	
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni. (CV) :	320
Détail moteur :	
Heures :	0
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	0

Equipements principaux

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	Non
Groupe électrogène :	Oui
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	0
Climatisation :	Non
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Non
Capacité eau :	330
Flaps :	Oui
Mouillage :	1
Annexe :	Non
Moteur annexe :	Non
Détail annexe mot. :	

Equipements extérieurs

Passerelle :	Non	Hydraulique :
Bossoirs :	Non	
Plate-forme AR :	Oui	
Echelle de bain :	Oui	
Guindeau électrique :	Oui	
Matelas bain de soleil :	Oui	
Taud de pare-brise :	Non	
Taud d'hivernage :	Oui	
Taud cockpit :	Oui	
Capote de roof :		
Génois sur enrouleur :		
Spinnaker :		
Lazy bag :		
Lazy jack :		
Mât :	0	
Tangon :		
Second étai :		
Pont teck :	Non	
Cockpit en teck :	Non	

Divers

Traitement curratif osmose :	Année :
Traitement préventif osmose :	Année :
Commentaires :	

12000€ DE FACTURES DE TRAVAUX DEPUIS 2018.