

## MADURA MADURA 38 35000€ - 1979

### Général

Constructeur :	MADURA
Modèle :	MADURA 38
Année :	1979
Matériau :	Alu
Longueur :	11,98
Largeur :	3,96
Tirant d'eau mini :	2
Quille :	Quille droite
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	13,94
Radeau de survie :	Non
Région :	
Place de port :	Oui
Leasing en cours :	Non
Mensualité :	0
Montant TTC restant :	0
Pavillon :	Français

### Aménagements

Nb de cabines doubles :	1
Nb de cabines marin :	0
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Marin
Nb de couchettes :	6
Flybridge :	Non

### Electronique

Radar :	Non
Détail radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détail pilote :	
Régulateur d'allure :	
Sondeur :	Oui
Détail sondeur :	
GPS :	Oui
Détail GPS :	
Traceur de carte :	Oui
Détail traceur :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Girouette anémo. :	Oui
Convert. 12/220 :	Non
Dessalinisateur :	Oui
Détail dessalinisateur :	

### Confort

Fabrique de glaçons :	Non
Réfrigérateur :	1
Congélateur :	Non
Micro-onde :	Non
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Gaz
Lave linge :	Non
Lave vaisselle :	Non
Antenne TV :	Non
TV :	Non
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Non
DVD :	Non
Antenne TV Sat :	Non

### Moteurs

Marque :	PERKINS
Modèle moteur :	4108
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	1
Puissance uni. (CV) :	40
Détail moteur :	
Heures :	5500
Transmission :	Ligne d'arbre directe
Réservoir fuel :	200

### Equipements principaux

Propulseur avant :	Non
Propulseur arrière :	Non
Groupe électrogène :	Non
Détail propuls et grp :	
Nb de batteries :	2
Climatisation :	Non
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	0
Détail chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserv. eaux noires :	Non
Capacité eau :	200
Flaps :	
Mouillage :	60
Annexe :	Oui
Moteur annexe :	Oui
Détail annexe mot. :	

### Equipements extérieurs

Passerelle :	Non	Hydraulique :
Bossoirs :	Non	
Plate-forme AR :	Oui	
Echelle de bain :	Oui	
Guindeau électrique :	Oui	
Matelas bain de soleil :	Non	
Taud de pare-brise :	Non	
Taud d'hivernage :	Non	
Taud cockpit :	Non	
Capote de roof :	Non	
Génois sur enrouleur :	Oui	
Spinnaker :	Non	
Lazy bag :	Oui	
Lazy jack :	Oui	
Mât :	15	
Tangon :	Non	
Second étai :	Oui	
Pont teck :	Non	
Cockpit en teck :	Non	

### Divers

Traitement curratif osmose :	Non	Année :
Traitement préventif osmose :		Année :
Commentaires :		

Superbe voilier coque aluminium quillard de 1979  
Construction réalisée par LES CHANTIERS NAVALS DU ROUSSILLON  
Exemplaire N°002  
Ce voilier est en parfait état et très entretenu par son second propriétaire (depuis 1996)  
Equipement en 1 ère catégorie  
Fuel: 120l  
Eau: 500l  
Bateau sûr pour les grand voyages et autonome en énergie grâce à 2 panneaux solaires, 1 éolienne et un alternateur d'arbre.  
A découvrir