

KCS INTERNATIONNAL CRUISER 3585 72000€ - 1998

GENERAL

Constructeur :	KCS INTERNATIONNAL
Modèle :	CRUISER 3585
Année :	1998
Matériau :	GRP Poly
Longueur :	11.30
Largeur :	3.94
Tirant d'eau mini :	1.00
Quille :	
Coque :	Monocoque
Poids en tonnes :	9.00
Radeau de survie :	Non
Région :	Provence-Alpes-Côte d'Azur
Place de port :	Non
Leasing en cours :	
Mensualité :	0.00
Montant TTC restant :	0.00
Pavillon :	Français

AMENAGEMENTS

Nb de cabines doubles :	2
Nb de cabines marin :	1
Nombre de salle d'eau :	1
Type de WC :	Electrique
Nb de couchettes :	5
Flybridge :	

ELECTRONIQUE

Radar :	Oui
Détails radar :	
Pilote automatique :	Oui
Détails pilote :	
Régulateur d'allure :	
Sondeur :	Oui
Détails sondeur :	
GPS :	Oui
Détails GPS :	
Traceur de carte :	
Détails traceur :	
Navtex :	
VHF :	Oui
Girouette anémo :	
Convertisseur 12/220 :	
Dessalinisateur :	
Détails dessalinisateur :	

CONFORT

Fabrique de glaçons :	
Réfrigérateur :	1
Congélateur :	Oui
Micro-onde :	
Four :	Oui
Chauffage :	
Plaque de cuisson :	Electrique
Lave linge :	Oui
Lave vaisselle :	
Antenne TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
HP extérieurs :	Oui
DVD :	
Antenne TV Sat :	

MOTEURS

Marque :	CATERPILLAR
Modèle moteur :	3116TA
Carburant :	Diesel
Montage :	In Board (IB)
Nombre de moteurs :	2
Puissance uni.(CV) :	325
Détails moteur :	
Heures :	670
Transmission :	
Réservoir fuel :	1200

EQUIPEMENTS PRINCIPAUX

Propulseur avant :	Oui
Propulseur arrière :	
Groupe électrogène :	
Détails propuls et grp :	
Nb de batteries :	2
Climatisation :	Oui
Electricité de quai :	Oui
Chargeurs :	Oui
Détails chargeur clim :	
Eau chaude :	Oui
Réserve eaux noires :	Non
Capacité eau :	0
Flaps :	Oui
Mouillage :	0
Annexe :	Oui
Moteur annexe :	Oui
Détails moteur annexe :	mercury 2.5cv

EQUIPEMENTS EXTERIEURS

Passerelle :	Non	Hydraulique :	Non
Bossoirs :			
Plate-forme AR :	Oui		
Echelle de bain :	Oui		
Guindeau électrique :	Oui		
Matelas bain de soleil :			
Taud de pare-brise :	Oui		
Taud d'hivernage :			
Taud de cockpit :	Oui		
Capote de roof :			
Génois sur enrouleur :			
Spinnaker :			
Lazzy bag :			
Lazzy jack :			
Mât :	0		
Tangon :			
Second étai :			
Pont teck :			
Cockpit en teck :			

DIVERS

Traitement curratif osmose :	Non	Année :	
Traitement préventif osmose :	Non	Année :	
Commentaires :			