

## ASTONDOA ASTONDOA 646 235000€ - 2006

### General

Astillero :	ASTONDOA
Modelo :	ASTONDOA 646
Año :	2006
Material :	GRP Poly
Eslora :	14
Manda :	3,4
Calado :	1,2
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	0
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atrake disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Espagnol

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	6
Flybridge :	Oui

### Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Oui
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	2
Congelador :	Non
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	
Antena TV SAT :	Oui

### Motores

Marca :	VOLVO
Modelo motor :	TAMD 75
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	480
Detalles motor :	
Horas :	727
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	1500

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Oui
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	6
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	500
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Non		
Toldo bañera :	Non		
Capota antirociones :			
Génova enrollable :			
Spinnaker :			
Lazy bag :			
Lazy jack :			
Número de mástil :	0		
Tangón :			
Segundo estay :			
Cubierta en teka :	Non		
Bañera en teka :	Oui		

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios	