

## JEANNEAU SUN KISS 47 110000€ - 1996

### General

Astillero :	JEANNEAU
Modelo :	SUN KISS 47
Año :	1996
Material :	GRP Poly
Eslora :	14
Manda :	4,4
Calado :	2,1
Quilla :	Quilla recta
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	11,5
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Français

### Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	0
Baños :	2
Tipo de WC :	Marino
Numero de literas :	6
Flybridge :	Non

### Electrónica

Radar :	Non
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Oui
Convert. 12/220 :	
Agua fabricación :	Oui
Datos agua fabric. :	

### Comodidades

Máquina de hielo :	Non
Nevera :	1
Congelador :	Non
Microondas :	Non
Horno :	Oui
Calefacción :	
Quemador :	Gas
Lavadora :	Non
Lavavajillas :	Non
Antena TV :	Non
TV :	Non
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Non
DVD :	Non
Antena TV SAT :	

### Motores

Marca :	YANAMAR
Modelo motor :	
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	1
Potencia unidad :	55
Detalles motor :	
Horas :	2500
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	400

### Equipamiento principal

Hélice de proa :	Non
Hélice de popa :	Non
Generador :	Non
Detalles generador :	
Número de baterías :	4
Aire acondicionado :	Non
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Non
Capac. depósito agua :	400
Flaps :	Non
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

### Equipamientos exteriores

Pasarela :	Non	hidráulico :
Pescantes :	Non	
Plataforma de baño :	Oui	
Escalera de baño :	Oui	
Molinete eléctrico :	Oui	
Colchonetas :		
Toldo parabrisas :		
Toldo invierno :		
Toldo bañera :	Oui	
Capota antirociones :	Oui	
Génova enrollable :	Oui	
Spinnaker :		
Lazy bag :	Non	
Lazy jack :	Non	
Número de mástil :	1	
Tangón :	Non	
Segundo estay :	Non	
Cubierta en teka :	Non	
Bañera en teka :	Oui	

### Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios :	