

ASTONDOA ASTONDOA 165 155000€ - 1987

General

Astillero :	ASTONDOA
Modelo :	ASTONDOA 165
Año :	1987
Material :	GRP Poly
Eslora :	16,7
Manda :	4,8
Calado :	1,4
Quilla :	
Casco :	Monocasco
Peso (toneladas) :	26
Balsa de salvidas :	Non
Región :	
Atraque disponible :	Oui
Leasing :	
Mensualidades que quedan :	0
Importe que queda :	0
Pabellón :	Espagnol

Acondicionamiento

Cabinas dobles :	3
Camarotes para marineros :	1
Baños :	4
Tipo de WC :	Eléctrico
Numero de literas :	8
Flybridge :	Oui

Electrónica

Radar :	Oui
Datos radar :	
Piloto automático :	Oui
Datos piloto :	
Regulador de la marcha :	Non
Sonar :	Oui
Datos sonar :	
GPS :	Oui
Datos GPS :	
Plotter :	Oui
Datos plotter :	
Navtex :	Non
VHF :	Oui
Vane anemómetro :	Non
Convert. 12/220 :	Oui
Agua fabricación :	Non
Datos agua fabric. :	

Comodidades

Máquina de hielo :	Oui
Nevera :	2
Congelador :	Oui
Microondas :	Oui
Horno :	Oui
Calefacción :	Aire acondicionado
Quegador :	Vitro cerámica
Lavadora :	Oui
Lavavajillas :	Oui
Antena TV :	Oui
TV :	Oui
Radio CD :	Oui
Altavoces exteriores :	Oui
DVD :	Non
Antena TV SAT :	Non

Motores

Marca :	GM DETROIT
Modelo motor :	8 V 92 TI
Tipo de carburante :	Diesel
Montaje :	In Board (IB)
Número de motores :	2
Potencia unidad :	600
Detalles motor :	
Horas :	1300
Transmisión :	Ligne d'arbre directe
Depósito carburante :	3600

Equipamiento principal

Hélice de proa :	Non
Hélice de popa :	Non
Generador :	Oui
Detalles generador :	
Número de baterías :	6
Aire acondicionado :	Oui
Toma de puerto :	Oui
Cargadores :	0
Datos carg. y clim. :	
Agua caliente :	Oui
Depós. aguas negras :	Oui
Capac. depósito agua :	1500
Flaps :	Oui
Fondeo :	1
Auxiliar :	Oui
Motor fuera de borda :	Oui
Detalles motor y aux. :	

Equipamientos exteriores

Pasarela :	Oui	hidráulico :	Oui
Pescantes :	Non		
Plataforma de baño :	Oui		
Escalera de baño :	Oui		
Molinete eléctrico :	Oui		
Colchonetas :	Oui		
Toldo parabrisas :	Oui		
Toldo invierno :	Oui		
Toldo bañera :	Oui		
Capota antirociones :	Non		
Génova enrollable :	Non		
Spinnaker :	Non		
Lazy bag :	Non		
Lazy jack :	Non		
Número de mástil :	0		
Tangón :	Non		
Segundo estay :	Non		
Cubierta en teka :	Oui		
Bañera en teka :	Oui		

Vario

Tratamiento curativo de ósmosis :	Año :
Tratamiento preventivo de ósmosis :	Año :
Detalles complementarios	